



277/14



Faktúra č.: 1160419

Bežná ŠKODA

Strana: 1/1

Dodávateľ:

AUTOLUX Nitra s.r.o.

Novozámocká 99

949 05 NITRA 5

IČ DPH: SK2022107076

IČO: 35973668

DIČ: 2022107076

Ď. účtu: 2112645953/0200/

IBAN: SK2302000000002112645953

TEL: 037-6550550-1, FAX: 037-6550552

OR 05 Nitra Odd. SRO v.č. 17556/N

Odberateľ:

KATASTRÁLNY URAD

Štefánikova 69

94901 Nitra

IČ DPH: 2021625188

IČO: 37860381

DIČ:

Tel.: 0903056818 p. Major

IBAN:

Dátum vystavenia: 20.04.2011

Konštantný symbol:

Forma úhrady: Prev. Príkaz

Dátum dodania: 20.04.2011

Zákazka: 103954

Dátum splatnosti: 27.04.2011

EČV:NR-740BI model: Škoda Octavia,

VIN: TMBDJ11U818433980

stav tach.: 204381 km

Účtujeme Vám:

Pracovné pozície

prac.pozícia - popis	Nh	Opakov.	Cena pred zľavou/Nh	% zľavy	Cena po zľave/mj	Cena celkom	zľava	% DPH
26011900 - Vytlačková soustava - kontr.	0,30	1,00	16,60	0,00	16,60	4,98	0,00	20
01290000 - Cieľena diagnostika akčných členov	1,50	1,00	16,60	0,00	16,60	24,90	0,00	20
Celkom práce:						pred zľavou: 29,88	zľava: 0,00	po zľave: 29,88

Text na VF/PD: NUTNÁ VYMENA SKRTIACEJ KLAPKY A VYF.RURY,CENA OPRAVY CCA 495€

Rekapitulácia DPH:

DPH (%)	základ DPH:	hodnota DPH:
20,00	29,88	5,98
10,00	0,00	0,00
spolu:	29,88	5,98

Pred zľavou bez DPH:	29,88 EUR
Zľava bez DPH:	0,00 EUR
Po zľave bez DPH:	29,88 EUR
Zaokrúhlenie bez DPH:	0,00 EUR
Celkom po zľave bez DPH:	29,88 EUR
Hodnota DPH:	5,98 EUR

K úhrade: 35,86 EUR

AUTOLUX Nitra, s.r.o.

Novozámocká 99, 949 05 NITRA 5

IČO: 35 973 668, V.č. 17556/N

IČ DPH: SK2022107076

Vyhotožil: Anton Kirica

Prevzal